

Baignade : **VAL**

Commune : LANOBRE

prélevé le : 05/07/2021

Motif du prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

### Résultats des mesures de terrain

pH

Transparence Secchi

### Résultats

valeur	unité
7,7	unité pH
>1,50	m

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)

Entérocoques /100ml (MP)

Cel. de cyanobactéries toxigènes

Cellules de cyanobactéries

### Résultats

valeur	unité
30	n/(100mL)
30	n/(100mL)
1265	n(cellules)/mL
1265	n(cellules)/mL

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
20 000	50 000
	100 000

### Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau conforme aux normes bactériologiques et physico-chimiques

concernant les baignades aménagées.

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2017 à 2020) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses



Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



### BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE