

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE CONTRÔLE SANITAIRE 2021

Baignade : VAL
Commune : LANOBRE prélevé le : 02/08/2021
Motif du prélèvement: CONTRÔLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Résultats des mesures de terrain	Résultats	
	valeur	unité
PH	8,5	unité pH
Transparence Secchi	>1,5	m

Résultats de l'analyse laboratoire	Résultats		Limite de qualité
	valeur	unité	
Escherichia coli / 100ml (MP)	15	n/(100mL)	1800
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100mL)	660
Cyanobactéries toxigènes	7,614	mm3/L	1
Anatoxine A Totale	<0,100	µg/L	Limite de détection
Cylindrospermopsine Totale	<0,100	µg/L	42
Saxitoxine Totale	<1,0	µg/L	30
Somme des microcystines	<0,020	µg/L	0,3

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau conforme de bonne qualité bactériologique pour la baignade.
Présence significative de cyanobactéries en capacité de libérer des toxines.
Les teneurs en toxines restent cependant inférieures aux seuils sanitaires.

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2017 à 2020) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE